

**Pravidla pro transport měřidel od zákazníka do M & B Calibr, spol. s r.o.**

Požadavky týkající se přípravy měřidel pro dopravu od zákazníka do kalibrační laboratoře

M & B Calibr, spol s.r.o.:

- Měřidlo je nutné umístit do vhodného obalu (ideálně originální obal dodávaný k měřidlu výrobcem měřidla), popřípadě zabalit do bublinkové či jiné fólie, aby se zamezilo poškození měřidla v průběhu dopravy do kalibrační laboratoře
- Při použití většího obalu je nutné volný prostor mezi obalem a měřidlem vyplnit vhodnou výplní
- Při umístění více měřidel do jedné krabice je nutné zabalit každé měřidlo zvlášť, aby se zamezilo kontaktu měřidel mezi sebou a tím možnému poškození

Doprava měřidel v případě svozu firemním svezem je zabezpečena řidičem, který je proškolen, jak má s měřidly zacházet, aby se předešlo poškození měřidel v průběhu dopravy. V případě, že je však měřidlo nedostatečně/nevhodně připraveno k transportu, nemůžeme zaručit, že nedorazí k poškození měřidla vlivem nedostatečné přípravy k transportu.

Za případné poškození měřidla při transportu, které vznikne vlivem nedostatečného/nevhodného zabalení neneseme společnost M & B Calibr odpovědnost.

V případě posílání měřidel přes externí dopravní společnost (např. Česká pošta, PPL, atd), doporučujeme označit balík nálepkou Křehké zboží a měřidla, která jsou náchylná k poškození (např. elektronické přístroje, skleněné přístroje, atd.) je nutné obzvláště pečlivě připravit k transportu.

V případě transportu měřidel zpět k zákazníkovi je každé měřidlo zabaleno do obalů, ve kterém jsme měřidla od zákazníka přijali (nahrazujeme našimi obaly v případě, že jsou obaly zákazníka poškozené).

V případě, že měřidla nebyla zabalena do obalů zákazníka, jsou měřidla zabalena tak, aby se při převozu zabránilo kontaktu měřidel mezi sebou.

Odběratel má povinnost při příjmu měřidla zkontrolovat a v případě poškození měřidla neprodleně o této skutečnosti informovat společnost M & B Calibr.

.....

